

Placa: QSH2H43

Modelo do veículo: MOBI LIKE



VISTORIA

DE CONSTATAÇÃO

DE FROTAS



12228867420220113

SUPER VISÃO! SEU CERTIFICADO DE PROCEDENCIA VEICULAR.

www.supervisao.com

Dados gerais:

DATA:	13/12/2022
CLIENTE:	CS BRASIL FROTAS
UNIDADE:	JOÃO PESSOA – CENTRO

Nº DO LAUDO:	2288674
VISTORIADOR:	WESLEY BAZANTE MENDES AR

Dados do veículo:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT
ANO FAB./MODELO:	2020 / 2020
PLACA:	QSH2H43
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD341A5XLY676386
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD341A5XLY676386
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD341A5XLY676386

MODELO/VERSÃO:	MOBI LIKE
COR:	BRANCO
CIDADE:	JOÃO PESSOA
COMBUSTÍVEL:	FLEX
KM:	69133
VALOR EST. ORÇAMENTO:	0,01

Apresentação:



Observações gerais:

O presente laudo possui caráter informativo de verificação das condições de estrutura e avarias externas do veículo, não substituindo em nenhuma hipótese qualquer outro tipo de vistoria da Super Visão (Cautelar, Certicar, etc). A vistoria aqui realizada não fornece Status final, sendo orientativa no sentido de informar ao cliente as condições estruturais do veículo.

Os itens aqui analisados se resumem em: Condições estruturais, avarias externas visíveis no ato da vistoria, presença ou não de itens e acessórios instalados no veículo e dados gerais conforme descrição no cabeçalho do laudo. Não nos responsabilizamos por divergências nos itens identificadores uma vez que tais itens não são avaliados neste ato, bem como danos sofridos posteriormente a realização da mesma e por nenhum outro item que não seja do escopo desta vistoria de desmobilização de frota.

Critério de avaliação de seguradoras:

Esta vistoria não possui nenhum vínculo com a vistoria prévia para fins de seguros ou proteção veicular.

Observações do veículo:

CONSTA RENAINF

LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NÃO CONTRATADA

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ NÃO CONTRATADA

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA



12228867420220113

SUPER VISÃO! SEU CERTIFICADO DE PROCEDENCIA VEICULAR.

www.supervisao.com

Itens do orçamento

Item	Quantidade	Valor Unidade	Valor Total
-	-	-	-

Avarias:

Avaria	Situação
Região Dianteira	EM BOAS CONDIÇÕES
Região traseira	EM BOAS CONDIÇÕES
Teto	EM BOAS CONDIÇÕES
Interior geral	SUJO
Lateral esquerda	EM BOAS CONDIÇÕES

Avaria	Situação
Lateral direita	EM BOAS CONDIÇÕES
Pneu	EM MÁS CONDIÇÕES
Portas esquerdas	EM BOAS CONDIÇÕES
Portas direitas	EM BOAS CONDIÇÕES
Interior/Painel e portas	SUJO

Avaliação Funcional

Item	Situação
FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO	Sim
FUNCIONAMENTO DO A.C.	Sim
ABERTURA DO TETO SOLAR	Não Possui
FUNC. PAINEL DE INSTRUMENTOS	Sim

Item	Situação
FUNC. LUZ AIRBAG / ABS	Sim
ACION. VIDROS ELÉTRICOS	Sim
ACION. RETROVISORES ELÉTRICOS	Não Possui
FUNC. DIREÇÃO ASSISTADA	Sim

Acessórios e equipamentos presentes no veículo:

- AIR BAG MOTORISTA
- VIDROS ELÉTRICOS
- CÂMBIO MECÂNICO
- CHAVE TRAVA ESTEPE
- ESTEPE
- MACACO
- AR QUENTE
- ALARME
- ACEND. DE CIGARROS
- DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

- AR CONDICIONADO
- TRAVAS ELÉTRICAS
- AIR BAG PASSAGEIRO
- ANTENA
- TAPETES
- TRIÂNGULO
- CHAVE DE RODA
- CHAVE RESERVA
- MANUAL DO VEÍCULO

São verificados a presença dos itens e acessórios, o funcionamento dos mesmos não são avaliados nesta vistoria.



12228867420220113

Fotografias do laudo

: 2288674

Frente 45 graus esquerda



Frente 45 graus direita



Traseira 45 graus esquerda



Traseira 45 graus direita



Placa / local da placa



Painel visão geral



Multimídia / Painel Central



Bancos traseiros



Acabamento da porta dianteira direita



Acabamento da porta dianteira esquerda



Chassi



KM



12228867420220113

Fotografias do laudo

: 2288674

Condições de pneu diant. Esq.



Condições de pneu tras. Esq.



Condições de pneu tras. Dir.



Condições de pneu diant. Dir.



Estepe / Kit



Número Motor



Avaria 1



Avaria 2



Avaria 3



Avaria 4



Avaria 5



Avaria 6



WESLEY BAZANTE MENDES ARAUJO - 403137600
Vistoriador

GUSTAVO MEDEIROS DUARTE - 3040825
Auxiliar Conferente



12228867420220113

SUPER VISÃO! SEU CERTIFICADO DE PROCEDENCIA VEICULAR.

www.supervisao.com