

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4885557
DATA DE VISTORIA:	11/07/2025 18:44:10
MARCA:	FIAT
MODELO:	FIAT/ARGO 1.0
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2023
PLACA:	RUU8G61
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	57811
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	VILA CARRÃO
CLIENTE:	LOCALIZA NACIONAL ATACADO

RESUMO DE STATUS

 CONST.(ESTÉTICA FRONTAL)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DA REGIÃO FRONTAL DO VEÍCULO.
 CONST.(LAT. ESQ E DIR.)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DAS LATERAIS ESQUERA E DIREITA.
 CONST.(INTERIOR E OUTROS)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DO INTERIOR E OUTROS DETALHES DO VEÍCULO.
 PNEUS VEÍCULOS LEVES	VERIFICA AS CONDIÇÕES DA BANDA DE RODAGEM DOS PNEUS E DO ESTEPE
 TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.

CONST.(ESTÉTICA FRONTAL)

• ESTÉTICA - FRENTE

PARACHOQUE DIANT. :	AVARIA ATÉ 10CM/PEQUENAS AVARIAS
CAPÔ :	BOAS CONDIÇÕES
GRADE DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
CONJUNTO FARÓIS PRINCIPAIS DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
FARÓIS AUXILIARES DIANT. (MILHA) :	NÃO POSSUI



RUU8G61

4885557

CONST.(LAT. ESQ E DIR.)
• ESTÉTICA - LAT ESQ

PARALAMA DIANT. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
COLUNAS DIANT. ESQ. (ARCO EXTERNO) :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA DIANT. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA TRAS. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
LATERAL TRAS. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
RETROVISOR EXT. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
SOLEIRA ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES

• ESTÉTICA - LAT DIR

PARALAMA DIANT. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
COLUNAS DIANT. DIR. (ARCO EXTERNO) :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA DIANT. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA TRAS. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
LATERAL TRAS. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
RETROVISOR EXT. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
SOLEIRA DIR. :	BOAS CONDIÇÕES

CONST.(INTERIOR E OUTROS)
• ESTÉTICA - INTERIOR

BANCOS DIANTEIROS:	BOAS CONDIÇÕES
BANCO TRASEIRO:	BOAS CONDIÇÕES
FORRO DO TETO :	BOAS CONDIÇÕES
DIFUSOR DO AC/VENTILADOR :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA OBJETOS CENTRAL :	BOAS CONDIÇÕES

• ESTÉTICA - OUTROS

TAMPA PORTAMALAS :	BOAS CONDIÇÕES
PARACHOQUE TRAS. :	AVARIA ATÉ 10CM/PEQUENAS AVARIAS
REGIÃO DO TETO :	BOAS CONDIÇÕES
CONJUNTO LANTERNAS TRAS. :	BOAS CONDIÇÕES

PNEUS VEÍCULOS LEVES
• CONDIÇÕES DOS PNEUS (BANDA DE RODAGEM)

PNEU DIANTEIRO DIREITO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU TRASEIRO ESQUERDO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU TRASEIRO DIREITO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU ESTEPE :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS
• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. :	FUNCIONAL
PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). :	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO. :	FUNCIONAL
VOLANTE. :	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	NÃO POSSUI
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL



RETROVISORES ELÉTRICOS. :	NÃO POSSUI
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.. :	FUNCIONAL
POSSUI MANUAL DO VEÍCULO NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO. :	POSSUI
TRIANGULO. :	POSSUI
ANTENA. :	POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	NÃO APLICADO
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	AMASSADO/AVARIADO
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	AMASSADO/AVARIADO
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)



MÓDULO DE VÍDEO



CLIQUE AQUI PARA ABRIR O VÍDEO

OBSERVAÇÃO

CAIXA DE AR DIREITA/ESQUERDA AMBAS LEVEMENTE AMASSADAS, SUPORTE DO RADIADOR, SUPORTE DA LONGARINA DIANTEIRA AMBOS LEVEMENTE AMASSADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A VISTORIA DE CONSTATAÇÃO NÃO SUBSTITUI OUTROS SERVIÇOS DE VISTORIA REALIZADOS PELA SUPER VISÃO. TEM COMO FINALIDADE REGISTRAR AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, RESPEITADO O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTATAÇÃO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO OUTROS ITENS NÃO INDICADOS NO PRESENTE LAUDO;
- ATENÇÃO: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR A DATA/HORA DA VISTORIA. A SUPER VISÃO REALIZA REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS NO RELATÓRIO FINAL (LAUDO);
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS NÃO SE TRATA DE AVALIAÇÃO MECÂNICA. SÃO REALIZADOS TESTES BÁSICOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS NO PRESENTE LAUDO. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO DA VISTORIA VEICULAR, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO. ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DOS ITENS. PARA MELHOR ANÁLISE RECOMENDAMOS QUE O VEÍCULO SEJA SUBMETIDO PARA ANÁLISE ESPECIALIZADA, INCLUINDO ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO;
- A VISTORIA DOS PNEUS SE LIMITA A APONTAR AS CONDIÇÕES DA BANDA DE RODAGEM E O REGISTRO DOS PNEUS E RODAS E DE SUAS CONDIÇÕES ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS. NÃO VERIFICAMOS VÍCIOS OU DEFEITOS NAS SEÇÕES DOS PNEUS;
- AIRBAG: A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO, APENAS REGISTRA FOTOS DO VOLANTE E DO PAINEL. SUGERIMOS QUE O INTERESSADO CONSULTE UM MECÂNICO ESPECIALIZADO, SE NECESSÁRIO;
- NA VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTÉTICAS, SÃO VALIDADOS OS ITENS VISÍVEIS, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR AS CONDIÇÕES DE ITENS SEM VISUALIZAÇÃO, POR QUALQUER MOTIVO QUE SEJA, INCLUINDO O POSICIONAMENTO DO VEÍCULO OU SEU ESTADO DE LIMPEZA NO MOMENTO DA VISTORIA;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA QUILOMETRAGEM DISPOSTA NO HODÔMETRO, SOMENTE É REALIZADA SUA LEITURA, TRANSCREVENDO-A PARA O LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO;
- O VÍDEO GRAVADO DESTA VISTORIA É ACESSADO PELO QR CODE PRESENTE NO LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO E FICARÁ DISPONÍVEL POR ATÉ 1 ANO DE SUA GRAVAÇÃO.
- A SUPER VISÃO* DISPONIBILIZA A ÍNTEGRA DOS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR ESTES, POIS SÃO ORIUNDOS DE BANCO DE DADOS OFICIAIS E DE TERCEIROS;
- AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO, INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTRA RESTRIÇÃO, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA;
- A ANÁLISE ESTRUTURAL É APENAS DA PARTE VISÍVEL, SEM DESMONTAGEM, DA ESTRUTURA DO VEÍCULO, CONFORME CRITÉRIOS INTERNOS.
- CONSULTA DE HISTÓRICO VEICULAR É OPCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, PODENDO NÃO HAVER CASOS DE NÃO CONTRATAÇÃO



FOTOS

Frente



Traseira



LAT. 90 GRAUS ESQ.




LAT. 90 GRAUS DIR.



Caixa De Ar Esq




CAIXA DE AR DIR.




GRADE FRONTAL




FOLHA EXT. DO TETO



RETROVISOR EXT ESQ



RETROVISOR EXT DIR



PARABRISA



COFRE DO MOTOR



RUU8G61

4885557

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM




Bateria




ACAB. PORTAS DIANT. DIR



ACAB. PORTAS DIANT. ESQ



ACAB. PORTA TRAS. DIR



ACAB. PORTA TRAS. ESQ




COMANDOS PORTA MOTORISTA




VOLANTE



PAINEL LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




CENTRAL MULT/RÁDIO



MANOPLA DO CÂMBIO



PEDAIS (ACEL, FREIO, EMB.)



RUU8G61

4885557

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAOCOM



MANUAL/CHAVE RESERVA




RETROVISOR CENTRAL



ASSENTO BANCO MOTORISTA




ASSENTO BANCO PASSAGEIRO



ASSENTO BANCO TRASEIRO




TETO INTERNO




PNEU/RODA DIANT. ESQ




PNEU/RODA TRAS. ESQ



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



PNEU/RODA DIANT. DIR




Pneu Estepe



KM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Trilho Coluna Tras. Dir




Trilho Coluna Tras. Esq




Assoalho Central




Junção Assoalho/Painel Tras



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



EXTRA IMPRESSA 1



RUU8G61

4885557

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4




EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



EXTRA IMPRESSA 8



EXTRA IMPRESSA 9



Eu, LOCALIZA NACIONAL ATACADO, declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME e cnpj: 12.249.591/0001-14 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV. CONSELHEIRO CARRÃO - VILA CARRÃO - TEL: (11) 23842838



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 11/07/2025 18:44:10, conforme horário oficial de Brasília, por TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: TIAGO PEREIRA DA COSTA ROCHA - 37,797,474
Conferido por: FERNANDA MINICHELLO DA SILVA ARAUJO - 299020009