

SITUAÇÃO GERAL

**APROVADO COM APONTAMENTO**

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4581359
DATA DE VISTORIA:	25/03/2025 17:43:52
MARCA:	FIAT
MODELO:	MOBI TREKKING 1.0MT
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2023
ANO MODELO:	2024
PLACA:	SIY5C03
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	6516
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	AMERICANA
CLIENTE:	LOCALIZA NACIONAL ATACADO

RESUMO DE STATUS

<b>OK</b> CONST.(ESTÉTICA FRONTAL)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DA REGIÃO FRONTAL DO VEÍCULO.
<b>OK</b> CONST.(LAT. ESQ E DIR.)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DAS LATERAIS ESQUERA E DIREITA.
<b>OK</b> CONST.(INTERIOR E OUTROS)	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DO INTERIOR E OUTROS DETALHES DO VEÍCULO.
<b>OK</b> PNEUS VEÍCULOS LEVES	VERIFICA AS CONDIÇÕES DA BANDA DE RODAGEM DOS PNEUS E DO ESTEPE
<b>OK</b> TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
<b>OK</b> CONDIÇÃO DA ESTRUTURA	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.
<b>OK</b> DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

CONST.(ESTÉTICA FRONTAL)

<b>• ESTÉTICA - FRENTE</b>	
PARACHOQUE DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
CAPÔ :	BOAS CONDIÇÕES
GRADE DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
CONJUNTO FARÓIS PRINCIPAIS DIANT. :	BOAS CONDIÇÕES
FARÓIS AUXILIARES DIANT. (MILHA) :	BOAS CONDIÇÕES

Veículo vistoriado, você despreocupado!



**SIY5C03**

4581359

WWW.SUPERVISAOCOM



## CONST.(LAT. ESQ E DIR.)

### • ESTÉTICA - LAT ESQ

PARALAMA DIANT. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
COLUNAS DIANT. ESQ. (ARCO EXTERNO) :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA DIANT. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA TRAS. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
LATERAL TRAS. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
RETROVISOR EXT. ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES
SOLEIRA ESQ. :	BOAS CONDIÇÕES

### • ESTÉTICA - LAT DIR

PARALAMA DIANT. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
COLUNAS DIANT. DIR. (ARCO EXTERNO) :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA DIANT. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA TRAS. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
LATERAL TRAS. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
RETROVISOR EXT. DIR. :	BOAS CONDIÇÕES
SOLEIRA DIR. :	BOAS CONDIÇÕES

## CONST.(INTERIOR E OUTROS)

### • ESTÉTICA - INTERIOR

BANCOS DIANTEIROS:	BOAS CONDIÇÕES
BANCO TRASEIRO:	BOAS CONDIÇÕES
FORRO DO TETO :	BOAS CONDIÇÕES
DIFUSOR DO AC/VENTILADOR :	BOAS CONDIÇÕES
PORTA OBJETOS CENTRAL :	BOAS CONDIÇÕES

### • ESTÉTICA - OUTROS

TAMPA PORTAMALAS :	BOAS CONDIÇÕES
PARACHOQUE TRAS. :	BOAS CONDIÇÕES
REGIÃO DO TETO :	BOAS CONDIÇÕES
CONJUNTO LANTERNAS TRAS. :	BOAS CONDIÇÕES

## PNEUS VEÍCULOS LEVES

### • CONDIÇÕES DOS PNEUS (BANDA DE RODAGEM)

PNEU DIANTEIRO DIREITO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU TRASEIRO ESQUERDO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU TRASEIRO DIREITO :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)
PNEU ESTEPE :	EM BOAS CONDIÇÕES (TWI IGUAL OU MAIOR QUE 1,6 MM)

## TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS

### • TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. :	FUNCIONAL
PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). :	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO. :	FUNCIONAL
VOLANTE. :	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	NÃO POSSUI
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL



RETROVISORES ELÉTRICOS. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.. :	FUNCIONAL
POSSUI MANUAL DO VEÍCULO NO ATO DA VISTORIA. :	SIM
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO. :	POSSUI
TRIANGULO. :	POSSUI
ANTENA. :	POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

## CONDIÇÃO DA ESTRUTURA

### • CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA

## MÓDULO DE VÍDEO



## DOCUMENTAÇÃO

### • CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### • VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

PAINEL DIANTEIRO AMASSADO, CRASH BOX SOLDADO AMASSADO, SUPORTE DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA AMASSADO, PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA AMASSADO E ALMA DO PARÁ CHOQUE AMASSADO.



**OBSERVAÇÕES GERAIS** 

- A VISTORIA DE CONSTATAÇÃO NÃO SUBSTITUI OUTROS SERVIÇOS DE VISTORIA REALIZADOS PELA SUPER VISÃO. TEM COMO FINALIDADE REGISTRAR AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, RESPEITADO O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTATAÇÃO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO OUTROS ITENS NÃO INDICADOS NO PRESENTE LAUDO;
- ATENÇÃO: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR A DATA/HORA DA VISTORIA. A SUPERVISÃO REALIZA REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS NO RELATÓRIO FINAL (LAUDO);
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS NÃO SE TRATA DE AVALIAÇÃO MECÂNICA. SÃO REALIZADOS TESTES BÁSICOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS NO PRESENTE LAUDO. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO DA VISTORIA VEICULAR, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO. ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DOS ITENS. PARA VERIFICAÇÃO APROFUNDADA, RECOMENDAMOS QUE O VEÍCULO SEJA SUBMETIDO PARA ANÁLISE TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUINDO ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO AR-CONDICIONADO;
- A VISTORIA DOS PNEUS SE LIMITA A APONTAR AS CONDIÇÕES DA BANDA DE RODAGEM E O REGISTRO DOS PNEUS E RODAS E DE SUAS CONDIÇÕES ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS. NÃO VERIFICAMOS VÍCIOS OU DEFEITOS NAS SEÇÕES DOS PNEUS;
- AIRBAG: A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO, APENAS REGISTRA FOTOS DO VOLANTE E DO PAINEL. SUGERIMOS QUE O INTERESSADO CONSULTE UM MECÂNICO ESPECIALIZADO, SE NECESSÁRIO;
- NA VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTÉTICAS, SÃO VALIDADOS OS ITENS VISÍVEIS, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR AS CONDIÇÕES DE ITENS SEM VISUALIZAÇÃO, POR QUALQUER MOTIVO QUE SEJA, INCLUINDO O POSICIONAMENTO DO VEÍCULO OU SEU ESTADO DE LIMPEZA NO MOMENTO DA VISTORIA;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA QUILOMETRAGEM DISPOSTA NO HODÔMETRO, SOMENTE É REALIZADA SUA LEITURA, TRANSCREVENDO-A PARA O LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO;
- O VÍDEO GRAVADO DESTA VISTORIA É ACESSADO PELO QR CODE PRESENTE NO LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO E FICARÁ DISPONÍVEL POR ATÉ 1 ANO DE SUA GRAVAÇÃO.
- A SUPER VISÃO® DISPONIBILIZA A ÍNTEGRA DOS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR ESTES, POIS SÃO ORIUNDOS DE BANCO DE DADOS OFICIAIS E DE TERCEIROS;
- AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO, INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTRA RESTRIÇÃO, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA;
- A ANÁLISE ESTRUTURAL É APENAS DA PARTE VISÍVEL, SEM DESMONTAGEM, DA ESTRUTURA DO VEÍCULO, CONFORME CRITÉRIOS INTERNOS.



FOTOS

Frente



Traseira



LAT. 90 GRAUS ESQ.



LAT. 90 GRAUS DIR.



Caixa De Ar Esq



CAIXA DE AR DIR.



GRADE FRONTAL



FOLHA EXT. DO TETO



RETROVISOR EXT ESQ



RETROVISOR EXT DIR



PARABRISA



COFRE DO MOTOR



Bateria



ACAB. PORTAS DIANT. DIR



ACAB. PORTAS DIANT. ESQ



ACAB. PORTA TRAS. DIR



ACAB. PORTA TRAS. ESQ



COMANDOS PORTA MOTORISTA



VOLANTE



PAINEL LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



CENTRAL MULT/RÁDIO



MANOPLA DO CÂMBIO



PEDAIS (ACEL, FREIO, EMB.)



MANUAL/CHAVE RESERVA



RETROVISOR CENTRAL



ASSENTO BANCO MOTORISTA




ASSENTO BANCO PASSAGEIRO



ASSENTO BANCO TRASEIRO



TETO INTERNO



PNEU/RODA DIANT. ESQ



PNEU/RODA TRAS. ESQ



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



PNEU/RODA DIANT. DIR



Pneu Estepe



KM



Eu, LOCALIZA NACIONAL ATACADO, declaro ter recebido o seguinte da: DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA e cnpj: 10.286.504/0002-54 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
**AVENIDA DA SAUDADE - VILA CORDENONSI - TEL: (19) 3432-5282**



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 25/03/2025 17:43:52, conforme horário oficial de Brasília, por DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RODOLFO FERREIRA PINTO - 467671679  
Conferido por: MELISSA CORDEIRO MIAMOTO - 487620331



**SIY5C03**

4581359

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**

