



**DADOS GERAIS:**

DATA:	07/06/2022	STATUS:	<b>NÃO CONFORME</b>
CLIENTE:	MAIS QUE CLIENTE	Nº DO LAUDO:	1793961
UNIDADE:	VILA VALQUEIRE	VISTORIADOR:	FERNANDO MAINIERI PIEDADE

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CORSA SEDAN PREMIUM
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	PRETA
PLACA:	LPQ3103	CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGXM19P0BC122680	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	T30113870
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGXM19P0BC122680	Nº DO MOTOR NA BIN:	T30113870
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGXM19P0BC122680	Nº DO MOTOR NO CRLV:	NC
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OB	COMBUSTÍVEL:	FLEX/GNV
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	100074545	KM:	SEM VISUALIZAÇÃO

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

ASSOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 05/2010  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 05/2010  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 06/2010  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 06/2010

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA  
⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -  
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA  
⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
⚠ SEM GRAVAÇÃO -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

⚠ PLACA AUSENTE (REMOVIDA / NÃO EMPLACADO)

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROÇARIA  
⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA  
⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIREITA DA CARROÇARIA  
⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA  
⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DO ASSOALHO / INFERIOR DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

PLACA DIANT AUSENTE. COMBUSTÍVEL DIVERGENTE DO QUE CONSTA REGISTRADO. LONGARINA DIANT. DIR. DEFORMADA. PAINEL DIANTEIRO/CRASHBOX AMBOS RECUPERADO. CAIXA DE AR ESQ. AMASSADA. TRILHO CAIXA DE AR AMBOS OS LADOS AMASSADO. FOL. PARA-LAMA ESQ. AMASSADA. ASSOALHO MONOBLOCO AMASSADO +3CM. LONGARINAS TRAS. COM PONTOS DE FERRUG. E REPARO C/SOLDA NA ESQ. PAINEL TRAS. AVARIADO. ASSOALHO PORTA MALAS AVARIADO/REPARADO E C/ CORROSÃO. TRILHO TAMPA PORTA MALAS REPARADO. FOL. COL. TRAS. ESQ. C/AMASSADO. FAROL BAI

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Vistoriador

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Auxiliar Conferente

Eu, MAIS QUE CLIENTE declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistórias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Vistoriador

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Auxiliar Conferente

Eu, MAIS QUE CLIENTE declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1793961

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Vistoriador

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Auxiliar Conferente

Eu, MAIS QUE CLIENTE declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1793961

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Vistoriador

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Auxiliar Conferente

Eu, MAIS QUE CLIENTE declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**DADOS GERAIS:**

DATA:	07/06/2022	Nº DO LAUDO:	1793961
CLIENTE:	MAIS QUE CLIENTE	VISTORIADOR:	FERNANDO MAINIERI PIEDADE
UNIDADE:	VILA VALQUEIRE		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CORSA SEDAN PREMIUM
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	PRETA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ MANUAL DO VEÍCULO
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ CD PLAYER	✓ ANTENA
✓ ESTEPE	✓ TAPETES
✓ MACACO	
✓ CÂMBIO MECÂNICO	
✓ VIDROS ELÉTRICOS	
✓ BANCO BI-PARTIDO	

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Vistoriador

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Auxiliar Conferente

Eu, MAIS QUE CLIENTE declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



Número do Laudo: 1793961

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Vistoriador

FERNANDO MAINIERI PIEDADE CORREIA - 114828312  
Auxiliar Conferente

Eu, MAIS QUE CLIENTE declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**