



**DADOS GERAIS:**

|          |                               |              |                  |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------|
| DATA:    | 19/10/2022                    | STATUS:      | APROVADO         |
| CLIENTE: | MOVIDA RENT A CAR - VL CARRÃO | Nº DO LAUDO: | 2162423          |
| UNIDADE: | VILA CARRÃO                   | VISTORIADOR: | LUCIANO BRUNHARI |

**DADOS DO VEICULO:**

|                        |                   |                       |                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | NISSAN            | MODELO/VERSÃO:        | NISSAN LEAF TEKNA |
| ANO FAB./MODELO:       | 2021 / 2022       | COR:                  | BRANCA            |
| PLACA:                 | RNX6G19           | CIDADE:               | BELO HORIZONTE    |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | SJNFAAZE1NA133722 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | EM57347913Z       |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   | SJNFAAZE1NA133722 | Nº DO MOTOR NA BIN:   | EM57347913Z       |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  | N/A               | Nº DO MOTOR NO CRLV:  | N/A               |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | OBST              | COMBUSTÍVEL:          | ELETRICO          |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   | N/C               | KM:                   | 25252             |

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN  
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

ASSOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATEENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇERIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

⚠ OPÇÃO NÃO CONTRATADA PELO CLIENTE

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUCIANO BRUNHARI - 264475070  
Vistoriador

VIVIAN MAXIMO NAZARIO SILVA - 38108968  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA RENT A CAR - VL CARRÃO declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA - ME e CNPJ: 12249591000114 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2162423

CHASSI



MOTOR



FRENTE




TRASEIRA




PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LUCIANO BRUNHARI - 264475070  
Vistoriador

VIVIAN MAXIMO NAZARIO SILVA - 38108968  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA RENT A CAR - VL CARRÃO declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME e CNPJ: 12249591000114 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2162423

LACRE




FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



LUCIANO BRUNHARI - 264475070  
Vistoriador

VIVIAN MAXIMO NAZARIO SILVA - 38108968  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA RENT A CAR - VL CARRÃO declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME e CNPJ: 12249591000114 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**