



**DADOS GERAIS:**

DATA:	12/07/2024	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS	Nº DO LAUDO:	3867558
UNIDADE:	SÃO CAETANO DO SUL	VISTORIADOR:	LEONEL DE JESUS MORAES

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VOYAGE 1.6L MB5
ANO FAB./MODELO:	2021 / 2022	COR:	BRANCA
PLACA:	RTF9H63	CIDADE:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWDB45U1NT094934	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CCRBT7612
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWDB45U1NT094934	Nº DO MOTOR NA BIN:	CCRBT7612
Nº DO CHASSI NO CRLV:	N/I	Nº DO MOTOR NO CRLV:	N/I
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA / SEM ACESSO	COMBUSTÍVEL:	NAO CADASTRADO
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO CADASTRADA NA BIN	KM:	

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

- ✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

PARA-CHOQUE DIANTEIRO COM AVARIA, PARA-CHOQUE TRASEIRO COM AVARIA, PAINEL DIANTEIRO INFERIOR AMASSADO

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LEONEL DE JESUS MORAES - 28642874  
Vistoriador

TAINA CRISTINA PATRICIO - 441326950  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

**ITENS DO ORÇAMENTO:**

Item	Quantidade	Valor Unidade	Valor Total
-	-	-	-

**AVARIAS:**

Avaria	Situação
REGIÃO DIANTEIRA	PEQUENO AMASSADO, RISCADO OU RALADO ATÉ 5 CM
REGIÃO TRASEIRA	PEQUENO AMASSADO, RISCADO OU RALADO ATÉ 5 CM
TETO	EM BOAS CONDIÇÕES
INTERIOR GERAL	SUJO
LATERAL ESQUERDA	EM BOAS CONDIÇÕES

Avaria	Situação
LATERAL DIREITA	EM BOAS CONDIÇÕES
PNEU	DANIFICADOS/AUSENTES
PORTAS ESQUERDAS	EM BOAS CONDIÇÕES
PORTAS DIREITAS	EM BOAS CONDIÇÕES
INTERIOR/PAINEL E PORTAS	SUJO

**AVALIAÇÃO FUNCIONAL:**

Item	Situação
FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO	SIM
FUNCIONAMENTO DO A.C.	SIM
ABERTURA DO TETO SOLAR	NÃO POSSUI
FUNC. PAINEL DE INSTRUMENTOS	SIM

Item	Situação
FUNC. LUZ AIRBAG / ABS	SIM
ACION. VIDROS ELÉTRICOS	SIM
ACION. RETROVISORES ELÉTRICOS	SIM
FUNC. DIREÇÃO ASSISTADA	SIM

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:**

NADA CONSTA

**FOTOGRAFIAS DO LAUDO:** 3867558

CHASSI



MOTOR



FRENTE 45° ESQUERDA



TRASEIRA 45° ESQUERDA

TRASEIRA 45° DIREITA

FRENTE 45° DIREITA

LEONEL DE JESUS MORAES - 28642874  
VistoriadorTAINA CRISTINA PATRICIO - 441326950  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**PLACA**

**DATA CINTO SEGURANÇA**

**CÂMBIO**

**ETIQUETA ETA MOTOR**

**KM**

**LACRE / QR CODE**

LEONEL DE JESUS MORAES - 28642874  
Vistoriador

TAINA CRISTINA PATRICIO - 441326950  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3867558

FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT/DIREITO




TORRE AMORT DIANT/ESQUERDO



LONGARINA DIANT/DIREITA



LONGARINA DIANT/ESQUERDA



LONGARINA TRAS/DIREITA



LONGARINA TRAS/ESQUERDA



PAINEL GERAL



MULTIMÍDIA



ACABAMENTO PORTA DIREITA



ACABAMENTO PORTA ESQUERDA



BANCO TRASEIRO



LEONEL DE JESUS MORAES - 28642874  
Vistoriador

TAINA CRISTINA PATRICIO - 441326950  
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**