



DADOS GERAIS:

DATA:	29/05/2024	STATUS:	NÃO CONFORME
CLIENTE:	MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS	Nº DO LAUDO:	3740344
UNIDADE:	SÃO CAETANO DO SUL	VISTORIADOR:	JONAS JOSÉ CELESTINO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:		MODELO/VERSÃO:	
ANO FAB./MODELO:	/	COR:	
PLACA:	RUX9A64	CIDADE:	
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	NAO CADASTRADO
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JONAS JOSÉ CELESTINO - 406573281
Vistoriador

GIOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS - 509990770
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

**ITENS DO ORÇAMENTO:**

Item	Quantidade	Valor Unidade	Valor Total
-	-	-	-

AVARIAS:

Avaria	Situação	Avaria	Situação
--------	----------	--------	----------

AVALIAÇÃO FUNCIONAL:

Item	Situação
FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO	NÃO POSSUI
FUNCIONAMENTO DO A.C.	NÃO POSSUI
ABERTURA DO TETO SOLAR	NÃO POSSUI
FUNC. PAINEL DE INSTRUMENTOS	NÃO POSSUI

Item	Situação
FUNC. LUZ AIRBAG / ABS	Não Possui
ACION. VIDROS ELÉTRICOS	NÃO POSSUI
ACION. RETROVISORES ELÉTRICOS	NÃO POSSUI
FUNC. DIREÇÃO ASSISTADA	NÃO POSSUI

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:**NADA CONSTA****FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3740344****CHASSI****MOTOR****FRENTE 45° ESQUERDA****TRASEIRA 45° ESQUERDA****TRASEIRA 45° DIREITA****FRENTE 45° DIREITA**JONAS JOSÉ CELESTINO - 406573281
VistoriadorGIOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS - 509990770
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



--	--	--

PLACA

DATA CINTO SEGURANÇA

CÂMBIO

--	--	--

ETIQUETA ETA MOTOR

KM

LACRE / QR CODE

--	--	--

JONAS JOSÉ CELESTINO - 406573281
Vistoriador

GIOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS - 509990770
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3740344

FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT/DIREITO



TORRE AMORT DIANT/ESQUERDO



LONGARINA DIANT/DIREITA



LONGARINA DIANT/ESQUERDA



LONGARINA TRAS/DIREITA



LONGARINA TRAS/ESQUERDA



PAINEL GERAL



MULTIMÍDIA



ACABAMENTO PORTA DIREITA



ACABAMENTO PORTA ESQUERDA



BANCO TRASEIRO



JONAS JOSÉ CELESTINO - 406573281
Vistoriador

GIOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS - 509990770
Auxiliar Conferente

Eu, MOVIDA NACIONAL – PÁTIOS declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!